Перечень элементов электрических схем

Обозначение	Тип, выполняемая функция	Примечание
	Выключатель (полюс) управляемый	Примечание
QF SA1		
SAI	Устройство коммутирующее для внешних	
	вспомогательных цепей, контролирующих	
CAD	положение контактов QF	
SA2	Контакт блокировочный в цепях отключения	
	выключателя	
	Контакты блокировочные в цепи включения,	
CAR	контролирующие:	
SA3	Положение контактов выключателя QF	
SA5	Положение кулака завода пружин	
SA6	Состояние включающих пружин	
SA4	Переключатель режимов работы электродвигателя	
640	(АВТ, РУЧ)	
SA8	Переключатель режимов работы электромагнитов	
6 D.4	управления (Д, М)	
SB1	Кнопка пуска двигателя при ручном заводе пружин	
SB2	Кнопка остановки двигателя и проверки работы	
	обогрева шкафа	
SB3	Кнопка включения ЭО при местном управлении ЭУ	
SB4	Кнопка включения ЭВ при местном управлении ЭУ	
SF1	Выключатель автоматический питания	
	электродвигателя	
SH1	Блок вспомогательных контактов	Для SF1
SK1	Термостат – 20/30°С для автоматического	$t^{o}_{3ambik}=0^{o}C\pm1^{o}C$
	управления 1-ой ступенью основного обогрева	$t^{o}_{pasm}=8^{o}C\pm2^{o}C$
SK2	Термостат – 20/30°С для автоматического	t ^o _{замык} =-20°C±2°С
	управления 2-ой ступенью основного обогрева	t^{o}_{pasm} =-12 o C \pm 2 o C
SQ1	Контакт блокировки включения электродвигателя	
	при ручном заводе пружин (выключатель конечный)	
SQ2	Контакт, отключающий электродвигатель (после	
	обеспечения готовности привода к включению)	
SQ3	Контакт, включающий электродвигатель завода	
	пружин в начале процесса включения выключателя	
SQ4	Контакт, отключающий счетчик	
EK1-EK4	Нагреватели трубчатые	
K1, K3	Реле	
K2	Реле 48 B, R _к =2,4 кОм	
KM	Контактор	
PC	Счетчик импульсов (операций отключения)	110 B
SF2	Выключатель автоматический в цепи питания	<u> </u>
	обогревателей	
С	Конденсатор помехоподавляющий	Для приводов с
	попропостор пополонодавляющим	универсальным
		двигателем
R1	Резистор	Для сети Uн=220 В
1/1	i Whiciop	ANY CCIN OH-220 D

Выключатели элегазовые серии ВГТ на 35, 110 и 220 кВ

Выключатели элега	азовые серии BГТ на 35, 110 и 220 кВ	
R4	Резистор 6 кОм	
R3	Резистор 3 кОм	
R2	Резистор	Для приводов с
		универсальным
		двигателем
EK5	Антиконденсатный подогрев	
XT1, XT2	Блоки зажимов	
М	Двигатель универсальный	0,75 кВт
	Двигатель трехфазный	1,1 кВт
YA1, YA3	Электромагнит отключения	Uн=110 B или
YA2	Электромагнит включения	UH=220 B
XT3-XT5	Колодки клеммные	
VD1-VD7	Диоды	Для приводов с
		универсальным
		двигателем
XS1	Розетка	
SP1-SP3	Сигнализатор плотности	
CP	Пульт управления	
	Контакты сигнальных цепей:	
SH1	«Не включен автомат SF»	
SH2	«Неисправность в системе завода пружин»	
SH3	«Не включена автоматика управления	
	электродвигателем»	
SH4	«Не взведены пружины»	
SH5	«Отсутствие питания в цепи обогрева»	
SH6	«Включена 2-ая ступень обогрева»	
SH7	«Включено местное управления ЭУ»	